

# Javítási megrendelés



Ügyfél példánya

|                                                                                                    |                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Megrendelés száma:<br><b>2026000773/1</b>                                                          | Megrendelés dátuma:<br>2026-02-12                           | Vállalási határidő:<br>2026-02-12 / 16:00                                  | A javítást végzi (Márkaserviz):<br>Debrecen Autóház Zrt.<br>Mikepércsi út 23-33.<br>H - 4030 Debrecen<br>Telefon:<br><b>+3652500222</b><br>Az Ön szerviztanácsadója:<br>Pocsa György<br>Elérhetősége:<br><b>+36304952113</b> |                                    |
| Megrendelő (tulajdonos):<br>Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata<br>Piac u. 54.<br>H - 4024 Debrecen |                                                             | Üzleti/privát telefonszám, e-mail:<br>0036203278934<br>mar.norbert@hbmo.hu | Mebízás fajtája:<br>Normál munkalap                                                                                                                                                                                          |                                    |
| Rendszám:<br>RIR-307                                                                               | Alvázsám:<br>WVGZZZ5NZKW863036                              | Motorsám:<br>DFGA                                                          | Kiszállítva:<br>2019-02-21                                                                                                                                                                                                   | Forgalomba helyezve:<br>2019-02-21 |
| Tipuskód:<br>AD136UCW                                                                              | Typus megnevezés:<br>Tiguan Comfortline 2.0 TDI SCR 4Motion | Javítás várható költsége:<br>HUF 55.000                                    | Km-állás:<br>390419                                                                                                                                                                                                          | A.0.100.0<br>M.0.100.0             |

Oldal 1 / 1

## Információk:

| Info                        | Leírás           |
|-----------------------------|------------------|
| Várható visszaadási időpont | 2026-02-12 16:00 |

## Bejelentett meghibásodás/megrendelt munkák:

| Sz. z. | Pozíciók | IE/Menny. | Leírás           | Dolg. kódja |
|--------|----------|-----------|------------------|-------------|
| 1      |          |           | Állapotvizsgálat |             |

Gépkocsi parkolási helye:

Leadás: ☐ 1. parkoló / ☐ 2. parkoló / ☐ 3. parkoló

Átvétel: ☐ 1. parkoló / ☐ 2. parkoló / ☐ 3. parkoló

Márkaservizünk nem vállal felelősséget a szerviz üzem területén elhelyezett, javításra leadott, tárolt gépkocsik, elemi csapások (vihar, jégkár, árvíz, villámcsapás, tűz, stb.) által bekövetkezett károkért

Megrendelő a javítás megrendelésével és a munkalap aláírásával hozzájárul a minőségellenőrzés céljából történő próbaút elvégzéséhez.

Fedélzeti üzemanyag-fogyasztás-ellenőrzési adatok (OBFCM-adatok) kiolvasása  
A jogszabálynak (a Bizottság (EU) 2021/392 végrehajtási rendelete) való megfelelés érdekében az üzemanyag-fogyasztást és a megtett kilométert rögzítő jármű adatokat (az úgynevezett fedélzeti üzemanyag-fogyasztás-ellenőrzési adatokat) kiolvassuk a járművekből, azok szervizelése folyamán. A kiolvasott adatok a jármű azonosító számával együtt megküldésre kerülnek az Európai Bizottságnak. Az adatok kezelését, továbbítását és tárolását e rendelet szabályozza; az ügyfelek azonban a kiolvasást megelőzően kifejezetten tiltakozhatnak ezen tevékenységek elvégzése ellen az adatok kiolvasására  
A személyes adatok kezelésével kapcsolatos részletes tájékoztatás a márkaszervizben érhető el.

A számla összege a jármű átvételekor fizetendő készpénzben, bankkártyával vagy külön megállapodás alapján átutalással.  
A járműbe beépített alkatrészek a számla teljes kiegyenlítéséig a Márkaserviz tulajdonában maradnak.  
A járműben hagyott, nem a jármű tartozékát képző tárgyakért a Márkaserviz felelősséget nem vállal.  
A gépkocsival vagy a javítással kapcsolatos információátadásra csak a szerviztanácsadó vagy felettese jogosult.  
A készenléti díjtól számított 8 naptári napon belül éh nem vett gépkocsi esetén a Márkaserviz tárolási díj felszámolására jogosult.

Jelen javítási megrendelés (munkalap) aláírásával Ön megerősíti, hogy a márkaszerviz által rendelkezésre bocsátott Általános Szerződési Feltételeket és adatkezelési tájékoztatót megismerte.  
Az adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően az Ön személyes adatait a gépjármű gyártója és a nagykereskedő Porsche Hungaria Kft. az Önt megillető egyes jogosultságok biztosítása és szolgáltatások teljesítése érdekében, valamint az Ön jogos érdekeinek érvényesítése céljából (így különösen a gépkocsihoz kapcsolódó jótállás, garanciahosszabbítás és Mobilitásgarancia szolgáltatások teljesítése érdekében) kezeli. Ehhez az adatkezeléshez az Ön hozzájárulása nem szükséges.  
A márkaszerviz az Ön személyes adatait a márkaszerviz adatkezelési nyilatkozatában az Ön által megjelölt célok érdekében, a megjelölt célok teljesüléséig kezeli, hozzájárulása alapján. Abban az esetben, ha Ön még nem járult hozzá a személyes adatainak kezeléséhez, a munkalaphoz mellékelt adatkezelési nyilatkozatban ezt megteheti. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön korábban nem adta, és jelen munkalaphoz csatolt adatkezelési nyilatkozatban sem adja hozzájárulását a személyes adatainak a nyilatkozatban megjelölt célok érdekében történő kezeléséhez, a rendelkezésre bocsátott személyes adatait a márkaszerviz kizárólag a jelen munkalap alapján létrejött szerződés teljesítése érdekében, valamint a márkaszerviz jogszabályi kötelezettségeinek (így különösen az adó- és számviteli jogszabályokban előírt kötelezettségeit) teljesítése érdekében kezeli.

Az Általános Szerződési Feltételeket elfogadom, a fent részletezett munkákat megrendelem.

Megrendelő

A közvetlenül egy elektronikus eszközön történt aláírásával Megrendelő a megrendelésben foglaltakat magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el.

A gépkocsit javításra átvettem:

Szerviztanácsadó



| TULAJDONOS ADATAI                                        |                                                                  | AUTÓADATOK                                     |                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (Az 1. oldalon szereplő adatokat a tulajdonos tölti ki.) |                                                                  |                                                |                                                                                                                 |
| Név:                                                     | .....                                                            | Rendszám:                                      | <u>R12507</u>                                                                                                   |
| Cégnév:                                                  | .....                                                            | Gyártmány:                                     | <u>VW</u> Típus: <u>TIGUAN</u>                                                                                  |
| Kontaktszemély:                                          | .....                                                            | Alvázszám:                                     | <u>WUG129507KW863026</u>                                                                                        |
| Cím:                                                     | .....                                                            | Motorszám:                                     | <u>DF64</u>                                                                                                     |
| Telefon/Fax:                                             | .....                                                            | Műszaki vizsga érvényes:                       | .....                                                                                                           |
| e-mail:                                                  | .....                                                            | Zöldkártya érvényes:                           | .....                                                                                                           |
| Gépkocsi korábban sérült-e:                              | <input type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/> nem       | <b>FELSZERELTSÉG / DOKUMENTÁCIÓ:</b>           |                                                                                                                 |
| Utólagos fényezés:                                       | <input type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/> nem       | Szervízfüzet                                   | <input type="checkbox"/> van <input type="checkbox"/> nincs                                                     |
| Sérülés jellege:                                         | <input type="checkbox"/> baleset <input type="checkbox"/> egyéb  |                                                | <input type="checkbox"/> folyamatosan vezetve                                                                   |
| Sérült elemek:                                           | .....                                                            |                                                | <input type="checkbox"/> márkaszervízben                                                                        |
| Futásteljesítmény:                                       | <u>590,429</u> Km                                                | Mec.seb.váltó:                                 | <input type="checkbox"/> 4G <input type="checkbox"/> 5G <input type="checkbox"/> 6G <input type="checkbox"/> 7G |
| Tulajdonosok száma:                                      | 1 2 3 4                                                          | Aut. seb.váltó:                                | <input type="checkbox"/> 5G <input type="checkbox"/> 6G <input type="checkbox"/> 7G <input type="checkbox"/> 8G |
| Első forgalomba helyezés (ország):                       | .....                                                            | Rádió:                                         | <input type="checkbox"/> eredeti kivitelnek megfelelő                                                           |
| Első forgalomba helyezés (dátum):                        | .....                                                            |                                                | <input type="checkbox"/> idegen típus:.....                                                                     |
| Motor hengerűrtartalom:                                  | ..... cm <sup>3</sup>                                            |                                                | <input type="checkbox"/> CD-s                                                                                   |
| Önsúly:                                                  | ..... kg                                                         |                                                | <input type="checkbox"/> magnós                                                                                 |
| Teljesítmény:                                            | ..... KW                                                         |                                                | <input type="checkbox"/> CDW                                                                                    |
| Üzemanyagfajta:                                          | <input type="checkbox"/> benzin <input type="checkbox"/> gáz     |                                                |                                                                                                                 |
|                                                          | <input type="checkbox"/> dízel                                   |                                                |                                                                                                                 |
| <b>Extra Felszereltség:</b>                              |                                                                  |                                                |                                                                                                                 |
| <input type="checkbox"/> ABS                             | <input type="checkbox"/> Ablakemelő                              | <input type="checkbox"/> Független légzsák     | <input type="checkbox"/> Nívószabályozás                                                                        |
| <input type="checkbox"/> ASC                             | <input type="checkbox"/> 2x <input type="checkbox"/> 4x          | <input type="checkbox"/> TPM                   | <input type="checkbox"/> Kartámasz                                                                              |
| <input type="checkbox"/> ASR                             | <input type="checkbox"/> Vonóhorog                               | <input type="checkbox"/> Allroad               | <input type="checkbox"/> Rakodóval                                                                              |
| <input type="checkbox"/> ASD                             | <input type="checkbox"/> gyári <input type="checkbox"/> utólagos | <input type="checkbox"/> Ülészűtés             | <input type="checkbox"/> Tolótető                                                                               |
| <input type="checkbox"/> ESP                             | <input type="checkbox"/> Klíma                                   | <input type="checkbox"/> hátsó ülésen is       | <input type="checkbox"/> Üvegkivitelben                                                                         |
| <input type="checkbox"/> ETS                             | <input type="checkbox"/> automata                                | <input type="checkbox"/> Xenon lámpa           | <input type="checkbox"/> Állóhelyzeti fűtés                                                                     |
| <input type="checkbox"/> PTS                             | <input type="checkbox"/> Airbag                                  | <input type="checkbox"/> Multifunkciós kormány | <input type="checkbox"/> Szésák                                                                                 |
| <input type="checkbox"/> Központi zár                    | <input type="checkbox"/> 2x Airbag                               | <input type="checkbox"/> COMAND                | <input type="checkbox"/> Osztottan dönthető h.ülés                                                              |
| <input type="checkbox"/> Szervokormány                   | <input type="checkbox"/> Oldallégzsák                            | <input type="checkbox"/> Roló hátsó ablakban   |                                                                                                                 |
| Egyéb:                                                   |                                                                  |                                                |                                                                                                                 |

Ezennel kijelentem, hogy a fent megadott adatok a valóságnak megfelelnek, valamint megrendelem a gépkocsi állapotfelmérést a megadott terjedelemben.

☐ Állapotvizsgálat, próbaút  
(14 AW 11-9700-01)

☐ Rövidteszt, hibatároló kiolvasása  
(4 AW 54-1011-01)

☐ Futómű beállítás ellenőrzése  
(10 AW 40-6500-01)

.....  
Dátum

.....  
Ügyfél aláírása

Az állapotfelmérés a gépkocsi pillanatnyi állapotát rögzíti, megbontás nélkül készül. Az időnként fellépő működési rendellenességek feltárására nem alkalmas.

| I. MOTORTÉR (Szerelő tölti ki)                                                      |                                                 |                                                                                     | Javítási<br>értékbecslés |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> elvégezve                                       | <input checked="" type="checkbox"/> Rendben van | <input checked="" type="checkbox"/> hibás                                           |                          |
| <input type="checkbox"/> Motorolaj szivárgás                                        | <input type="checkbox"/> nincs                  | <input checked="" type="checkbox"/> van, helymegadás: <i>olajleeresztő csavarát</i> |                          |
| <input type="checkbox"/> Hűtőfolyadék szivárgás                                     | <input checked="" type="checkbox"/> nincs       | <input type="checkbox"/> van, helymegadás: .....                                    |                          |
| <input type="checkbox"/> Ékszíj állapota:                                           | <input checked="" type="checkbox"/> rendben     | <input type="checkbox"/> csere szükséges                                            |                          |
| <input type="checkbox"/> Szervokormány tömítettség:                                 | <input checked="" type="checkbox"/> rendben     | <input type="checkbox"/> tömítetlen, helymegadás: .....                             |                          |
| <input type="checkbox"/> ABC olajszivárgás:                                         | <input type="checkbox"/> nincs                  | <input type="checkbox"/> van, helymegadás: .....                                    |                          |
| <input type="checkbox"/> Kipufogórendszer:                                          | <input checked="" type="checkbox"/> rendben     | <input type="checkbox"/> nincs rendben.....                                         |                          |
| Egyéb: <i>Motor oldalán, vezérlés felől nedves olajfolt van, ékszíjtárcsa alól.</i> |                                                 |                                                                                     |                          |

| II. JÁRMŰ ALSÓRÉS (Szerelő tölti ki)              |                                                 |                                                  | Javítási<br>értékbecslés |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> elvégezve     | <input checked="" type="checkbox"/> Rendben van | <input checked="" type="checkbox"/> hibás        |                          |
| <b>ERŐÁTVITEL</b>                                 |                                                 |                                                  |                          |
| <input type="checkbox"/> Sebességváltó szivárgás  | <input checked="" type="checkbox"/> nincs       | <input type="checkbox"/> van, helymegadás: ..... |                          |
| <input type="checkbox"/> Egyéb tömítetlenség      | <input checked="" type="checkbox"/> nincs       | <input type="checkbox"/> van, helymegadás: ..... |                          |
| <input type="checkbox"/> Váltórudazat             | <input checked="" type="checkbox"/> rendben     | <input type="checkbox"/> hibás                   |                          |
| <input type="checkbox"/> Kardántengely állapota   | <input checked="" type="checkbox"/> rendben     | <input type="checkbox"/> hibás                   |                          |
| <input type="checkbox"/> Hardytárcsa elől         | <input checked="" type="checkbox"/> rendben     | <input type="checkbox"/> hibás                   |                          |
| <input type="checkbox"/> Hardytárcsa hátul        | <input checked="" type="checkbox"/> rendben     | <input type="checkbox"/> hibás                   |                          |
| <input type="checkbox"/> Kardán középső csapágó   | <input checked="" type="checkbox"/> rendben     | <input type="checkbox"/> hibás                   |                          |
| <input type="checkbox"/> Differenciálmű szivárgás | <input checked="" type="checkbox"/> nincs       | <input type="checkbox"/> van, helymegadás: ..... |                          |
| <input type="checkbox"/> Kuplung munkahenger      | <input checked="" type="checkbox"/> rendben     | <input type="checkbox"/> hibás                   |                          |
| Egyéb: <i>Motorvédő alól burkolat sérült.</i>     |                                                 |                                                  |                          |

| KIPUFOGÓ RENDSZER (Szerelő tölti ki)      |                                             |                                | Javítási<br>értékbecslés |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> Kipufogó elől    | <input checked="" type="checkbox"/> rendben | <input type="checkbox"/> hibás |                          |
| <input type="checkbox"/> Kipufogó középen | <input checked="" type="checkbox"/> rendben | <input type="checkbox"/> hibás |                          |
| <input type="checkbox"/> Kipufogó hátul   | <input checked="" type="checkbox"/> rendben | <input type="checkbox"/> hibás |                          |
| Egyéb:                                    |                                             |                                |                          |

| KORMÁNYMŰ (Szerelő tölti ki)                     |                                             |                                                    | Javítási<br>értékbecslés |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> Kormánymű tömítetlenség | <input checked="" type="checkbox"/> nincs   | <input type="checkbox"/> van, helymegadás: .....   |                          |
| <input type="checkbox"/> Gömbcsuklók, összekötők | <input checked="" type="checkbox"/> rendben | <input type="checkbox"/> hibás, helymegadás: ..... |                          |
| <input type="checkbox"/> Kormány lg.csillapító   | <input checked="" type="checkbox"/> rendben | <input type="checkbox"/> hibás                     |                          |
| <input type="checkbox"/> Kormány holtjáték       | <input checked="" type="checkbox"/> rendben | <input type="checkbox"/> túl nagy/kicsi            |                          |
| Egyéb:                                           |                                             |                                                    |                          |

| GUMIK (Szerelő tölti ki)                  |                                |                                          | Javítási<br>értékbecslés |
|-------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> Gumi gyártó:     | <i>Continental</i>             |                                          |                          |
| <input type="checkbox"/> Gumi típus:      | <input type="checkbox"/> Nyári | <input checked="" type="checkbox"/> Téli |                          |
| <input type="checkbox"/> Profilmélységek: |                                |                                          |                          |
| Bal elől:                                 | <i>8</i> mm                    | Jobb elől:                               | <i>7</i> mm              |
| Bal hátul:                                | <i>6</i> mm                    | Jobb hátul:                              | <i>6</i> mm              |

| II. JÁRMŰ ALSÓRÉS (Szerelő tölti ki)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |                                           | Javítási<br>értékbecsítés |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> elvégezve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> Rendszerben van | <input checked="" type="checkbox"/> hibás |                           |
| <b>ELSŐ FUTÓMŰ</b><br><input type="checkbox"/> Gömbcsuklók <input checked="" type="checkbox"/> rendben <input type="checkbox"/> hibás, helymegadás:.....<br><input type="checkbox"/> Stabilizátor gumiágazás <input checked="" type="checkbox"/> rendben <input type="checkbox"/> hibás, helymegadás:.....<br><input type="checkbox"/> Kerékcsapágy holtjáték <input checked="" type="checkbox"/> rendben <input type="checkbox"/> hibás<br><input type="checkbox"/> Lengéscsillapító szivárgás <input checked="" type="checkbox"/> rendben <input type="checkbox"/> szivárog, helymegadás:.....<br><input type="checkbox"/> Félteengelyek <input checked="" type="checkbox"/> rendben <input type="checkbox"/> hibás, helymegadás:.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |                                           |                           |
| Egyéb: <i>Alsó lengéscsillapító hátsó rúdcsatlakozásai szakadtak.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                           |                           |
| <b>HÁTSÓ FUTÓMŰ</b> (Szerelő tölti ki)<br><input type="checkbox"/> Kitámasztó karok állapota <input checked="" type="checkbox"/> rendben <input type="checkbox"/> hibás, helymegadás:.....<br><input type="checkbox"/> Stabilizátor gumiágazás <input checked="" type="checkbox"/> rendben <input type="checkbox"/> hibás, helymegadás:.....<br><input type="checkbox"/> Kerékcsapágy holtjáték <input checked="" type="checkbox"/> rendben <input type="checkbox"/> hibás<br><input type="checkbox"/> Lengéscsillapító szivárgás <input checked="" type="checkbox"/> rendben <input type="checkbox"/> szivárog, helymegadás:.....<br><input type="checkbox"/> Félteengelyek <input checked="" type="checkbox"/> rendben <input type="checkbox"/> hibás, helymegadás:.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |                                           |                           |
| Egyéb:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           |                           |
| <b>FÉKRENDSZER</b> (Szerelő tölti ki)<br><input type="checkbox"/> Féktracsák elől <input checked="" type="checkbox"/> rendben <input type="checkbox"/> csere szükséges<br><input type="checkbox"/> Féktracsák hátul <input checked="" type="checkbox"/> rendben <input type="checkbox"/> csere szükséges<br><input type="checkbox"/> Hidraulika csövek állapota <input checked="" type="checkbox"/> rendben <input type="checkbox"/> hibás, helymegadás:.....<br><input type="checkbox"/> Fékrendszer tömítetlenség <input checked="" type="checkbox"/> rendben <input type="checkbox"/> szivárog, helymegadás:.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |                                           |                           |
| Egyéb:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           |                           |
| <b>III. UTASTÉR / CSOMAGTÉR</b> (Szerelő tölti ki)<br><input checked="" type="checkbox"/> elvégezve <input checked="" type="checkbox"/> Rendszerben van <input checked="" type="checkbox"/> hibás<br><input type="checkbox"/> Külső világítások <input checked="" type="checkbox"/> rendben <input type="checkbox"/> hibás, helymegadás:.....<br><input type="checkbox"/> Irányjelző <input checked="" type="checkbox"/> rendben <input type="checkbox"/> hibás, helymegadás:.....<br><input type="checkbox"/> Klímarendszer működés <input checked="" type="checkbox"/> rendben <input type="checkbox"/> hibás<br><input type="checkbox"/> Ülészűtés <input checked="" type="checkbox"/> rendben <input type="checkbox"/> hibás, helymegadás:.....<br><input type="checkbox"/> Tolótelő működés <input type="checkbox"/> rendben <input type="checkbox"/> hibás<br><input type="checkbox"/> Elektromos ablakemelők <input checked="" type="checkbox"/> rendben <input type="checkbox"/> hibás, helymegadás:.....<br><input type="checkbox"/> Önlélektető működés próba <input checked="" type="checkbox"/> rendben <input type="checkbox"/> nincs rendben<br><br><input type="checkbox"/> Bemutatott, működőképes kulcsok; ..... db főkulcs ..... db mech.kulcs<br>..... db KG kártya<br>..... db mellék/laposkulcs<br><input type="checkbox"/> Következő szervíz esedékesség: ..... km múlva |                                                     |                                           |                           |
| Egyéb: <i>Sofőr elektromos ablak automata funkciója nem működik.<br/>Jól és károsan nem állnak vissza a helyükre.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                           |                           |



Korm. közep. balra dli, fut. müt ell. j...  
 Erődtvitel (lend. kerék) felől rendel. zaj hall-  
 nató. Fektesdrak felől rendel. zaj, dübögés hall-  
 nató.

## VII. PRÓBAÚT (Próbamester tölti ki)


- |                                             |                                                                             |                                |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Motor működés      | <input checked="" type="checkbox"/> rendben                                 | <input type="checkbox"/> hibás |
| <input type="checkbox"/> Futómű             | <input checked="" type="checkbox"/> rendben                                 | <input type="checkbox"/> hibás |
| <input type="checkbox"/> Általános állapot: | <input type="checkbox"/> újszerű                                            |                                |
|                                             | <input type="checkbox"/> korának/futásteljesítménynek megfelelőtől jobb     |                                |
|                                             | <input checked="" type="checkbox"/> korának/futásteljesítménynek megfelelő  |                                |
|                                             | <input type="checkbox"/> korának/futásteljesítménynek megfelelőtől rosszabb |                                |

Aláírással hozzájárulok a Debrecen Autóház Zrt által indított marketing megkeresések részese legyek. A következő csatornán szeretnék értesülni az értékesítés vagy szervíz által indított akciókról a Debrecen autóház ügyfelei számára tartott bemutatókról rendezvényekről, illetve részt kívánok venni ügyfél elégedettség felmérésen ezzel segítve az autóház működését :

|                                   |      |     |
|-----------------------------------|------|-----|
| SMS kampány                       | igen | nem |
| EDM, hírlevél                     | igen | nem |
| Közösségi oldalon megjelenő akció | igen | nem |
| Call center megkeresések          | igen | nem |

Dátum: 2026. 02. 12

  
 Állapotfelmérést végezte

  
 Próbatat végezte 2026. 02. 12.



## ODIS Service

## Öndiagnosztika-jegyzőkönyv

12.02.2026 14:21:52+01:

(Confidentiality level: confidential)

Szervizkód:

n.a. 233 00979

Verzió:

Változatszám: 0101\_1-20260129

Végleges változat: 25.2.2

Diagnosztikakernel: 25.1.0 (Volkswagen AG)

MCD: 3.0.0

PDU-API: 31.1.0

Méréstípus / mérés helyeGépjármű-azonosító szám:

WVGZZZ5NZKW863036

Rendszerkörnyezet

PC-név: HU009790O00060

Operációs rendszer: Windows 10

Diagnosztika hardver: VAS6154A

Jármű

VIN: WVGZZZ5NZKW863036

Gyártók: Volkswagen

Modell: AD/AX/BJ/BT - Tiguan 2016 &gt;

Modellév: 2019 (K)

Változat: Limuzin

Motorkód: Összes motorkód

Napszámláló: -2

Diagnosztikai szűrő státusza: Passzív

MCD-projekt: VW37X

MCD-projekt változat: 2600.2.413

VehicleInformation: VINFO\_VW37XCAN

Akkumulátorstátusz

14:17:25 Aktuális akkumulátorfeszültség: 13,95V

Tartalom

## Beépítési lista

0001 - Motorelektronika  
0003 - Fékelektronika  
0008 - Klíma-/fűtéselektronika  
0009 - Elektronikus központi elektronika  
0013 - Távolagszabályozás  
0015 - Légzsák  
0017 - Műszerfalbetét  
0019 - Adatbusz diagnosztikai csatlóegység  
0022 - Összkerékajátás-elektronika  
0042 - Bal oldali első ajtóajtóelektronika  
0044 - Kormányrásegítés  
0052 - Jobb oldali első ajtóajtóelektronika  
0055 - Fényszóró-távolságállítás  
005F - 1. információs elektronika  
006C - Tolatókamera-rendszer  
006D - Csomagteretető-elektronika  
0076 - Parkolásegítő rendszer  
00A5 - Vezetőasszisztens-rendszerek első érzékelők

001 Azonosítás 002 Eseménymemória (3)  
001 Azonosítás 002 Eseménymemória (0)  
001 Azonosítás 002 Eseménymemória (2 / 1)  
001 Azonosítás 002 Eseménymemória (3)  
001 Azonosítás 002 Eseménymemória (2 / 3)  
001 Azonosítás 002 Eseménymemória (0)  
001 Azonosítás 002 Eseménymemória (0)  
001 Azonosítás 002 Eseménymemória (1)  
001 Azonosítás 002 Eseménymemória (0)  
001 Azonosítás 002 Eseménymemória (1)  
001 Azonosítás 002 Eseménymemória (0)  
001 Azonosítás 002 Eseménymemória (0)  
001 Azonosítás 002 Eseménymemória (0)  
001 Azonosítás 002 Eseménymemória (1)  
001 Azonosítás 002 Eseménymemória (0)  
001 Azonosítás 002 Eseménymemória (0)  
001 Azonosítás 002 Eseménymemória (0)  
001 Azonosítás 002 Eseménymemória (0)  
001 Azonosítás 002 Eseménymemória (0)

Kommunikációs adatok

ECU: 0019 - Adatbusz diagnosztikai csatlóegység  
LL\_GatewUDS (EV\_GatewNF\_013026)

12.02.2026 14:21:34

Master - 001 Azonosítás

12.02.2026 14:21:34 Top^

Master - 002 Eseménymemória (1)

12.02.2026 14:21:34 Top^

Elsődleges események (1):

U112400 (\$10300 / 66304) Adatbusz Többletfelszereltség felismerve  
DTC-szöveg: Mehrverbau CAN  
DTC környezeti feltételek

Dátum

Kilométeróra állása

Prioritás

14:55:17 - 18.09.2025

374 018 km

2

Hibagyakoriság-számláló  
Sikertelen tanulási folyamat számláló  
30-ös pont tápfeszültség  
15-es pont

254  
243  
12,9 V  
be

## DTC-státusz

0  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
ERRORSTATE  
DTC\_MASK

0x09  
aktív/állandó  
<nem támogatott>  
<nem támogatott>  
megerősítve  
A hibatároló törlése óta tesztelve  
<nem támogatott>  
<nem támogatott>  
<nem támogatott>  
static  
\$0C/2C

ECU: 0076 - Parkolássegítő rendszer  
LL\_ParkAssisUDS (EV\_EPHB02CVW3260000\_010024)

12.02.2026 14:21:29

## Master - 001 Azonosítás

12.02.2026 14:21:29 [Top^](#)

## Master - 002 Eseménymemória (0)

12.02.2026 14:21:29 [Top^](#)

ECU: 0009 - Elektronikus központi elektronika  
LL\_CentrElectUDS (EV\_BCMMQB\_019007)

12.02.2026 14:21:21

## Master - 001 Azonosítás

12.02.2026 14:21:21 [Top^](#)

## Master - 002 Eseménymemória (3)

12.02.2026 14:21:21 [Top^](#)

Elsődleges események (3):

B12DC01 (\$3030C / 197388) Jobb hátsó ajtó központizár-záregység elektromos hiba

DTC-szöveg: Schließereinheit für Zentralverriegelung hinten rechts-&gt;elektrischer Fehler im Stromkreis

DTC környezeti feltételek

|                                                   |                             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Dátum                                             | 07:42:38 - 21.01.2026       |
| Kilométeróra állása                               | 389 548 km                  |
| Prioritás                                         | 4                           |
| Hibagyakoriság-számláló                           | 1                           |
| Sikertelen tanulási folyamat számláló             | 10                          |
| 15-ös pont állapota:                              | be                          |
| 50-ös pont állapota:                              | ki                          |
| [LO]_CAN-Bus_aktiv                                | be                          |
| [LO]_Status Bremslichtschalter (HW)               | ki                          |
| [LO]_Status Bremslichtschalter (CAN)              | ki                          |
| ki                                                | nincs működtetve            |
| Helyzetjelző világítás                            | nincs működtetve            |
| Automatikus menet közbeni világítás vezérlés      | nincs működtetve            |
| Tompított fényszóró                               | működtetve                  |
| Bal oldali parkolóvilágítás                       | nincs működtetve            |
| Jobb oldali parkolóvilágítás                      | nincs működtetve            |
| [LO]_last_wakeup                                  |                             |
| [LO]_MUX 1 BYTE letzte Weckursache/ Werte [00;2D] |                             |
| [LO]_Letzte Weckursache/ Werte [00;2E]            | [VO]_gültiges Funktelegramm |
| Feszültség                                        | 14,4 V                      |
| külső hőmérséklet                                 | -8,5 °C                     |

## DTC-státusz

0  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
ERRORSTATE  
DTC\_MASK

0x08  
passzív/szórványosan fennálló  
<nem támogatott>  
<nem támogatott>  
megerősítve  
A hibatároló törlése óta tesztelve  
<nem támogatott>  
<nem támogatott>  
<nem támogatott>  
sporadic  
\$0C/2C

B147A18 (\$31F02 / 204546) 2. rádió-távírányítós kulcs Túl kicsi áramérték

## DTC-szöveg: Funkschlüssel 2-&gt;unterer Grenzwert unterschritten

## DTC környezeti feltételek

|                                                   |                              |
|---------------------------------------------------|------------------------------|
| Dátum                                             | 08:36:35 - 13.01.2026        |
| Kilométeróra állása                               | 388 660 km                   |
| Prioritás                                         | 4                            |
| Hibagyakoriság-számláló                           | 1                            |
| Sikertelen tanulási folyamat számláló             | 246                          |
| 15-ös pont állapota:                              | ki                           |
| 50-ös pont állapota:                              | ki                           |
| [LO]_CAN-Bus_aktiv                                | ki                           |
| [LO]_Status Bremslichtschalter (HW)               | ki                           |
| [LO]_Status Bremslichtschalter (CAN)              | ki                           |
| ki                                                | működtetve                   |
| Helyzetjelző világítás                            | nincs működtetve             |
| Automatikus menet közbeni világítás vezérlés      | nincs működtetve             |
| Tompított fényszóró                               | nincs működtetve             |
| Bal oldali parkolóvilágítás                       | nincs működtetve             |
| Jobb oldali parkolóvilágítás                      | nincs működtetve             |
| [LO]_last_wakeup                                  |                              |
| [LO]_MUX 1 BYTE letzte Weckursache/ Werte [00;2D] |                              |
| [LO]_Letzte Weckursache/ Werte [00;2E]            | [VO]_keine Störschutzursache |
| Feszültség                                        | 12,6 V                       |
| külső hőmérséklet                                 | 5,0 °C                       |

## DTC-státusz

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| 0          | 0x08                               |
| 1          | passzív/szórványosan fennálló      |
| 2          | <nem támogatott>                   |
| 3          | <nem támogatott>                   |
| 4          | megerősítve                        |
| 5          | A hibatároló törlése óta tesztelve |
| 6          | <nem támogatott>                   |
| 7          | <nem támogatott>                   |
| ERRORSTATE | sporadic                           |
| DTC_MASK   | \$0C/2C                            |

## B147A54 (\$31F05 / 204549) 2. rádió-távírányítós kulcs nincs alapbeállítás

## DTC-szöveg: Funkschlüssel 2-&gt;keine ODER falsche Grundeinstellung / Adaption

## DTC környezeti feltételek

|                                                   |                              |
|---------------------------------------------------|------------------------------|
| Dátum                                             | 08:39:14 - 13.01.2026        |
| Kilométeróra állása                               | 388 660 km                   |
| Prioritás                                         | 4                            |
| Hibagyakoriság-számláló                           | 1                            |
| Sikertelen tanulási folyamat számláló             | 246                          |
| 15-ös pont állapota:                              | ki                           |
| 50-ös pont állapota:                              | ki                           |
| [LO]_CAN-Bus_aktiv                                | ki                           |
| [LO]_Status Bremslichtschalter (HW)               | ki                           |
| [LO]_Status Bremslichtschalter (CAN)              | ki                           |
| ki                                                | működtetve                   |
| Helyzetjelző világítás                            | nincs működtetve             |
| Automatikus menet közbeni világítás vezérlés      | nincs működtetve             |
| Tompított fényszóró                               | nincs működtetve             |
| Bal oldali parkolóvilágítás                       | nincs működtetve             |
| Jobb oldali parkolóvilágítás                      | nincs működtetve             |
| [LO]_last_wakeup                                  |                              |
| [LO]_MUX 1 BYTE letzte Weckursache/ Werte [00;2D] |                              |
| [LO]_Letzte Weckursache/ Werte [00;2E]            | [VO]_keine Störschutzursache |
| Feszültség                                        | 12,7 V                       |
| külső hőmérséklet                                 | 5,5 °C                       |

## DTC-státusz

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| 0 | 0x08                               |
| 1 | passzív/szórványosan fennálló      |
| 2 | <nem támogatott>                   |
| 3 | <nem támogatott>                   |
| 4 | megerősítve                        |
| 5 | A hibatároló törlése óta tesztelve |
| 6 | <nem támogatott>                   |
| 7 | <nem támogatott>                   |

ERRORSTATE  
DTC\_MASK

sporadic  
\$0C/2C

|                                                                                                  |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ECU: 0022 - Összkerékajítás-elektronika<br>LL_AllWheelContrUDS (EV_AllWheelContrHA1VW37X_004016) | 12.02.2026 14:21:16                             |
| <u>Master - 001 Azonosítás</u>                                                                   | 12.02.2026 14:21:16 <a href="#">Top^</a>        |
| <u>Master - 002 Eseménymemória (0)</u>                                                           | 12.02.2026 14:21:16 <a href="#">Top^</a>        |
| ECU: 0044 - Kormányrásegítés<br>LL_SteerAssisUDS (EV_SteerAssisVWBSMQBGen2_002119)               | 12.02.2026 14:21:33                             |
| <u>Master - 001 Azonosítás</u>                                                                   | 12.02.2026 14:21:33 <a href="#">Top^</a>        |
| <u>Master - 002 Eseménymemória (0)</u>                                                           | 12.02.2026 14:21:33 <a href="#">Top^</a>        |
| ECU: 0003 - Fékelektronika<br>LL_Brake1UDS (EV_Brake1UDSContiMK100IPB_038007)                    | 12.02.2026 14:21:27                             |
| <u>Master - 001 Azonosítás</u>                                                                   | 12.02.2026 14:21:27 <a href="#">Top^</a>        |
| <u>Master - 002 Eseménymemória (0)</u>                                                           | 12.02.2026 14:21:27 <a href="#">Top^</a>        |
| ECU: 0017 - Műszerfalbetét<br>LL_DashBoardUDS (EV_DashBoardVDDMQBAB_009073)                      | 12.02.2026 14:21:20                             |
| <u>Master - 001 Azonosítás</u>                                                                   | 12.02.2026 14:21:20 <a href="#">Top^</a>        |
| <u>Master - 002 Eseménymemória (0)</u>                                                           | 12.02.2026 14:21:20 <a href="#">Top^</a>        |
| ECU: 0015 - Légzsák<br>LL_AirbaUDS (EV_AirbaVW20SMEVW37X_002166)                                 | 12.02.2026 14:21:16                             |
| <u>Master - 001 Azonosítás</u>                                                                   | 12.02.2026 14:21:16 <a href="#">Top^</a>        |
| <u>Master - 002 Eseménymemória (0)</u>                                                           | 12.02.2026 14:21:16 <a href="#">Top^</a>        |
| ECU: 006D - Csomagtértető-elektronika<br>LL_DeckLidContrUnitUDS (EV_DeckLidCONTIAU736_001018)    | 12.02.2026 14:21:14                             |
| <u>Master - 001 Azonosítás</u>                                                                   | 12.02.2026 14:21:14 <a href="#">Top^</a>        |
| <u>Master - 002 Eseménymemória (0)</u>                                                           | 12.02.2026 14:21:14 <a href="#">Top^</a>        |
| ECU: 0008 - Klíma-/fűtéselektronika<br>LL_AirCondiUDS (EV_ACCLimaPrehVW37X_002030)               | 12.02.2026 14:21:32                             |
| <u>Master - 001 Azonosítás</u>                                                                   | 12.02.2026 14:21:32 <a href="#">Top^</a>        |
| <u>Master - 002 Eseménymemória (2 / 1)</u>                                                       | 12.02.2026 14:21:32 <a href="#">Top^</a>        |
| Elsődleges események (2):                                                                        |                                                 |
| B10BE1D (\$60102 / 393474) Első frisslevegő-ventilátor Áramérték valószínűtlen                   |                                                 |
| DTC-szöveg: ZSB Gebläse/Regler (LIN) - Gebläsereglerstatus - Kurzschluss oder blockiert          |                                                 |
| DTC környezeti feltételek                                                                        |                                                 |
| Dátum                                                                                            | 12:59:25 - 12.02.2026                           |
| Kilométeróra állása                                                                              | 390 419 km                                      |
| Prioritás                                                                                        | 2                                               |
| Hibagyakoriság-számláló                                                                          | 1                                               |
| Sikertelen tanulási folyamat számláló                                                            | 28                                              |
| Dinamikus környezeti adatok                                                                      | 02 86 7E 26 13 00 D8 26 09 20 26 17 21 26 5B 0B |
| ---                                                                                              |                                                 |
| [LO]_Basic Structure: Standard Freeze Frame                                                      |                                                 |
| Dynamic                                                                                          |                                                 |
| ---                                                                                              |                                                 |
| [LO]_Data Record                                                                                 | 30-as kapocs feszültség                         |
| ---                                                                                              |                                                 |
| [LO]_valid                                                                                       | 12,6 V                                          |
| ---                                                                                              |                                                 |

**[LO]\_Basic Structure: Standard Freeze Frame**

Dynamic

---

**[LO]\_Data Record**

---

**[LO]\_valid**

---

Belső hőmérséklet

21,6 °C

**[LO]\_Basic Structure: Standard Freeze Frame**

Dynamic

---

**[LO]\_Data Record**

---

**[LO]\_valid**

---

Külső hőmérséklet

16,0 °C

**[LO]\_Basic Structure: Standard Freeze Frame**

Dynamic

---

**[LO]\_Data Record**

---

**[LO]\_valid**

---

Ventilátorfeszültség, előírt érték

3,3 V

**[LO]\_Basic Structure: Standard Freeze Frame**

Dynamic

---

**[LO]\_Data Record**

---

**[LO]\_valid**

---

Ventilátorfeszültség, mért érték

1,1 V

**DTC-státusz**

0

1

2

3

4

5

6

7

**ERRORSTATE****DTC\_MASK**

0x08

passzív/szórványosan fennálló

&lt;nem támogatott&gt;

&lt;nem támogatott&gt;

megerősítve

A hibatároló törlése óta tesztelve

&lt;nem támogatott&gt;

&lt;nem támogatott&gt;

&lt;nem támogatott&gt;

sporadic

\$0C/2C

**B10AF04 (\$40501 / 263425) Levegőminőség-érzékelő meghibásodott****DTC-szöveg: Sensor für Luftgüte außen - defekt (Botschaftsinhalte)****DTC környezeti feltételek****Dátum**

14:49:17 - 18.09.2025

**Kilométeróra állása**

374 018 km

**Prioritás**

3

**Hibagyakoriság-számláló**

255

**Sikertelen tanulási folyamat számláló**

28

**Dinamikus környezeti adatok**

26 09 2C 02 86 7A 26 50 00 F7 26 ED 0F 26 50 00 F7

---

---

**[LO]\_Basic Structure: Standard Freeze Frame**

Dynamic

---

**[LO]\_Data Record**

---

**[LO]\_valid**

---

Külső hőmérséklet

22,0 °C

**[LO]\_Basic Structure: Standard Freeze Frame**

Dynamic

---

**[LO]\_Data Record**

---

**[LO]\_valid**

---

30-as kapocs feszültség

12,2 V

**[LO]\_Basic Structure: Standard Freeze Frame**

Dynamic

---

Rendszer működési időtartama

|                                             |                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------|
| [LO]_Data Record                            |                                    |
| Motor működési idő                          |                                    |
| [LO]_valid                                  |                                    |
| ---                                         | 0 s                                |
| 15-ös pont bekapcsolva                      |                                    |
| [LO]_valid                                  |                                    |
| ---                                         | 247 s                              |
| [LO]_Basic Structure: Standard Freeze Frame |                                    |
| Dynamic                                     |                                    |
| ---                                         | Levegőminőség állapot              |
| [LO]_Data Record                            |                                    |
| ---                                         | Hiba                               |
| [LO]_Basic Structure: Standard Freeze Frame |                                    |
| Dynamic                                     |                                    |
| ---                                         | Rendszer működési időtartama       |
| [LO]_Data Record                            |                                    |
| Motor működési idő                          |                                    |
| [LO]_valid                                  |                                    |
| ---                                         | 0 s                                |
| 15-ös pont bekapcsolva                      |                                    |
| [LO]_valid                                  |                                    |
| ---                                         | 247 s                              |
| DTC-státusz                                 |                                    |
| 0                                           | 0x08                               |
| 1                                           | passzív/szórványosan fennálló      |
| 2                                           | <nem támogatott>                   |
| 3                                           | <nem támogatott>                   |
| 4                                           | megerősítve                        |
| 5                                           | A hibatároló törlése óta tesztelve |
| 6                                           | <nem támogatott>                   |
| 7                                           | <nem támogatott>                   |
| ERRORSTATE                                  | sporadic                           |
| DTC_MASK                                    | \$0C/2C                            |

## Információk (1):

## P171900 (\$100103 / 1048835) Működéskorlátozás a motorvezérlőegység által

DTC-szöveg: PTC-Reduzierung durch MSG

## DTC környezeti feltételek

|                                             |                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| Dátum                                       | 08:31:58 - 09.01.2026             |
| Kilométeróra állása                         | 388 417 km                        |
| Prioritás                                   | 6                                 |
| Hibagyakoriság-számláló                     | 5                                 |
| Sikertelen tanulási folyamat számláló       | 246                               |
| Dinamikus környezeti adatok                 | 02 86 8E 27 C1 FB                 |
| ---                                         |                                   |
| ---                                         |                                   |
| [LO]_Basic Structure: Standard Freeze Frame |                                   |
| Dynamic                                     |                                   |
| ---                                         | 30-as kapocs feszültség           |
| [LO]_Data Record                            |                                   |
| ---                                         |                                   |
| [LO]_valid                                  |                                   |
| ---                                         | 14,2 V                            |
| [LO]_Basic Structure: Standard Freeze Frame |                                   |
| Dynamic                                     |                                   |
| ---                                         | Kiegészítő levegőfűtés, fokozatos |
| [LO]_Data Record                            |                                   |
| Előírt érték                                | 3                                 |
| Mért érték                                  | 2                                 |
| Felfűtési üzemmód engedélyezés              | Engedélyezés 3. fokozat           |
| Szabályozási előírt érték                   | 3                                 |
| DTC-státusz                                 |                                   |
| 0                                           | 0x08                              |
| 1                                           | passzív/szórványosan fennálló     |
| 2                                           | <nem támogatott>                  |
| 3                                           | <nem támogatott>                  |
|                                             | megerősítve                       |

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| 4          | A hibatároló törlése óta tesztelve |
| 5          | <nem támogatott>                   |
| 6          | <nem támogatott>                   |
| 7          | <nem támogatott>                   |
| ERRORSTATE | sporadic                           |
| DTC_MASK   | \$0C/2C                            |

ECU: 0042 - Bal oldali első ajtó ajtóelektronika  
LL\_DoorElectDriveSideUDS (EV\_DCU2DriveSideMAXHKLO\_001024)

12.02.2026 14:21:17

Master - 001 Azonosítás12.02.2026 14:21:17 [Top^](#)Master - 002 Eseménymemória (1)12.02.2026 14:21:17 [Top^](#)

Elsődleges események (1):

B11F64B (\$30084 / 196740) Tükörbehajtás-motor Túl nagy hőmérséklet  
DTC-szöveg: Motor for mirror fold-in excess temperature  
DTC környezeti feltételek

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Dátum                                 | 11:23:00 - 12.02.2026 |
| Kilométeróra állása                   | 390 417 km            |
| Prioritás                             | 5                     |
| Hibagyakoriság-számláló               | 1                     |
| Sikertelen tanulási folyamat számláló | 28                    |

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| DTC-státusz | 0x08                               |
| 0           | passzív/szórványosan fennálló      |
| 1           | <nem támogatott>                   |
| 2           | <nem támogatott>                   |
| 3           | mege erősítve                      |
| 4           | A hibatároló törlése óta tesztelve |
| 5           | <nem támogatott>                   |
| 6           | <nem támogatott>                   |
| 7           | <nem támogatott>                   |
| ERRORSTATE  | sporadic                           |
| DTC_MASK    | \$0C/2C                            |

ECU: 0052 - Jobb oldali első ajtó ajtóelektronika  
LL\_DoorElectPasseSideUDS (EV\_DCU2PasseSideMAXHKLO\_001024)

12.02.2026 14:21:30

Master - 001 Azonosítás12.02.2026 14:21:30 [Top^](#)Master - 002 Eseménymemória (0)12.02.2026 14:21:30 [Top^](#)

ECU: 00A5 - Vezetőasszisztens-rendszerek első érzékelők  
LL\_FrontSensoDriveAssisSysteUDS (EV\_MFKBoschMQBB\_001039)

12.02.2026 14:21:23

Master - 001 Azonosítás12.02.2026 14:21:23 [Top^](#)Master - 002 Eseménymemória (0)12.02.2026 14:21:23 [Top^](#)

ECU: 0055 - Fényszóró-távolságállítás  
LL\_HeadlRegulUDS (EV\_HeadlRegulVWLWRMQB\_001219)

12.02.2026 14:21:30

Master - 001 Azonosítás12.02.2026 14:21:30 [Top^](#)Master - 002 Eseménymemória (0)12.02.2026 14:21:30 [Top^](#)

ECU: 0013 - Távolságszabályozás  
LL\_AdaptCruisContrUDS (EV\_ACCMRRCONTIVW376\_003018)

12.02.2026 14:21:18

Master - 001 Azonosítás12.02.2026 14:21:18 [Top^](#)Master - 002 Eseménymemória (2 / 3)12.02.2026 14:21:18 [Top^](#)

Elsődleges események (2):

U112300 (\$3A8 / 936) Adatbusz, kapott hibaérték  
DTC-szöveg: FAULT\_VEHICLE\_WEIGHT\_FAIL  
DTC környezeti feltételek

|                                       |                                                    |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Dátum                                 | 07:02:18 - 14.01.2026                              |
| Kilométeróra állása                   | 388 750 km                                         |
| Prioritás                             | 4                                                  |
| Hibagyakorosság-számláló              | 9                                                  |
| Sikertelen tanulási folyamat számláló | 28                                                 |
| Dinamikus környezeti adatok           | 02 85 92 02 8D 38 10 11 05 36 10 12 04 40 10 2E 07 |

---

---

[LO]\_Basic Structure: Standard Freeze Frame

Dynamic

---

[LO]\_Data Record

---

15-as kapocs feszültség

14,6 V

[LO]\_Basic Structure: Standard Freeze Frame

Dynamic

---

[LO]\_Data Record

---

Vezérlőegység-hőmérséklet

6 °C

[LO]\_Basic Structure: Standard Freeze Frame

Dynamic

---

[LO]\_Data Record

---

Menetsebesség

5,21 m/s

[LO]\_Basic Structure: Standard Freeze Frame

Dynamic

---

[LO]\_Data Record

---

Hosszirányú gyorsulás

0,53 m/s<sup>2</sup>

[LO]\_Basic Structure: Standard Freeze Frame

Dynamic

---

[LO]\_Data Record

---

Adaptív távolságszabályozás, állapot

[VO]\_ACC\_irreversible error

#### DTC-státusz

|            |                                         |
|------------|-----------------------------------------|
| 0          | 0x08                                    |
| 1          | passzív/szórványosan fennálló           |
| 2          | <nem támogatott>                        |
| 3          | <nem támogatott>                        |
| 4          | megerősítve                             |
| 5          | A hibatároló törlése óta tesztelve      |
| 6          | <nem támogatott>                        |
| 7          | <nem támogatott>                        |
| ERRORSTATE | Nincs bekapcsolva figyelmeztető kijelző |
| DTC_MASK   | sporadic                                |
|            | \$0C/2C                                 |

#### C110BF0 (\$30085 / 196741) Autom. távolságszabályozás érzékelő Korlátozott látótávolság

#### DTC-szöveg: FCTSEN\_BLOCKAGE

#### DTC környezeti feltételek

|                                       |                                                    |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Dátum                                 | 14:35:28 - 13.01.2026                              |
| Kilométeróra állása                   | 388 662 km                                         |
| Prioritás                             | 4                                                  |
| Hibagyakorosság-számláló              | 4                                                  |
| Sikertelen tanulási folyamat számláló | 248                                                |
| Dinamikus környezeti adatok           | 02 85 91 02 8D 41 10 11 08 64 10 12 00 80 10 2E 00 |

---

---

[LO]\_Basic Structure: Standard Freeze Frame

Dynamic

---

[LO]\_Data Record

---

15-as kapocs feszültség

14,5 V

[LO]\_Basic Structure: Standard Freeze Frame

Dynamic

---

[LO]\_Data Record

---

Vezérlőegység-hőmérséklet

15 °C

[LO]\_Basic Structure: Standard Freeze Frame

Dynamic

|                                             |                                         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ---                                         |                                         |
| [LO]_Data Record                            | Menetsebesség                           |
| ---                                         | 8,39 m/s                                |
| [LO]_Basic Structure: Standard Freeze Frame |                                         |
| Dynamic                                     |                                         |
| ---                                         |                                         |
| [LO]_Data Record                            | Hosszirányú gyorsulás                   |
| ---                                         | 0,06 m/s <sup>2</sup>                   |
| [LO]_Basic Structure: Standard Freeze Frame |                                         |
| Dynamic                                     |                                         |
| ---                                         |                                         |
| [LO]_Data Record                            | Adaptív távolságszabályozás, állapot    |
| ---                                         | [VO]_ACC_Off_MainSwitch_Off             |
| DTC-státusz                                 | 0x08                                    |
| 0                                           | passzív/szórványosan fennálló           |
| 1                                           | <nem támogatott>                        |
| 2                                           | <nem támogatott>                        |
| 3                                           | megerősítve                             |
| 4                                           | A hibatároló törlése óta tesztelve      |
| 5                                           | <nem támogatott>                        |
| 6                                           | <nem támogatott>                        |
| 7                                           | Nincs bekapcsolva figyelmeztető kijelző |
| ERRORSTATE                                  | sporadic                                |
| DTC_MASK                                    | \$0C/2C                                 |

## Információk (3):

U112300 (\$814 / 2068) Adatbusz, kapott hibaérték

DTC-szöveg: FAULT\_TSK\_IRREV\_FAIL

DTC környezeti feltételek

|                                             |                                                    |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Dátum                                       | 07:02:18 - 14.01.2026                              |
| Kilométeróra állása                         | 388 750 km                                         |
| Prioritás                                   | 6                                                  |
| Hibagyakoriság-számláló                     | 9                                                  |
| Sikertelen tanulási folyamat számláló       | 28                                                 |
| Dinamikus környezeti adatok                 | 02 85 92 02 8D 38 10 11 04 E0 10 12 05 80 10 2E 00 |
| ---                                         |                                                    |
| ---                                         |                                                    |
| [LO]_Basic Structure: Standard Freeze Frame |                                                    |
| Dynamic                                     |                                                    |
| ---                                         |                                                    |
| [LO]_Data Record                            | 15-as kapocs feszültség                            |
| ---                                         | 14,6 V                                             |
| [LO]_Basic Structure: Standard Freeze Frame |                                                    |
| Dynamic                                     |                                                    |
| ---                                         |                                                    |
| [LO]_Data Record                            | Vezérlőegység-hőmérséklet                          |
| ---                                         | 6 °C                                               |
| [LO]_Basic Structure: Standard Freeze Frame |                                                    |
| Dynamic                                     |                                                    |
| ---                                         |                                                    |
| [LO]_Data Record                            | Menetsebesség                                      |
| ---                                         | 4,88 m/s                                           |
| [LO]_Basic Structure: Standard Freeze Frame |                                                    |
| Dynamic                                     |                                                    |
| ---                                         |                                                    |
| [LO]_Data Record                            | Hosszirányú gyorsulás                              |
| ---                                         | 0,69 m/s <sup>2</sup>                              |
| [LO]_Basic Structure: Standard Freeze Frame |                                                    |
| Dynamic                                     |                                                    |
| ---                                         |                                                    |
| [LO]_Data Record                            | Adaptív távolságszabályozás, állapot               |
| ---                                         | [VO]_ACC_Off_MainSwitch_Off                        |
| DTC-státusz                                 | 0x08                                               |
| 0                                           | passzív/szórványosan fennálló                      |
| 1                                           | <nem támogatott>                                   |

|            |                                         |
|------------|-----------------------------------------|
| 2          | <nem támogatott>                        |
| 3          | megeősítve                              |
| 4          | A hibatároló törlése óta tesztelve      |
| 5          | <nem támogatott>                        |
| 6          | <nem támogatott>                        |
| 7          | Nincs bekapcsolva figyelmeztető kijelző |
| ERRORSTATE | sporadic                                |
| DTC_MASK   | \$0C/2C                                 |

## C110BF0 (\$30086 / 196742) Autom. távolságszabályozás érzékelő Korlátozott látótávolság

DTC-szöveg: FCTSEN\_DEC\_BLOCKAGE

DTC környezeti feltételek

|                                       |                                                    |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Dátum                                 | 16:15:57 - 13.01.2026                              |
| Kilométeróra állása                   | 388 670 km                                         |
| Prioritás                             | 6                                                  |
| Hibagyakoriség-számláló               | 3                                                  |
| Sikertelen tanulási folyamat számláló | 248                                                |
| Dinamikus környezeti adatok           | 02 85 93 02 8D 44 10 11 10 C6 10 12 02 40 10 2E 06 |

---

[LO]\_Basic Structure: Standard Freeze Frame

Dynamic

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| [LO]_Data Record | 15-as kapocs feszültség |
|                  | 14,7 V                  |

[LO]\_Basic Structure: Standard Freeze Frame

Dynamic

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| [LO]_Data Record | Vezérlőegység-hőmérséklet |
|                  | 18 °C                     |

[LO]\_Basic Structure: Standard Freeze Frame

Dynamic

|                  |               |
|------------------|---------------|
| [LO]_Data Record | Menetsebesség |
|                  | 16,77 m/s     |

[LO]\_Basic Structure: Standard Freeze Frame

Dynamic

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| [LO]_Data Record | Hosszirányú gyorsulás |
|                  | 0,28 m/s <sup>2</sup> |

[LO]\_Basic Structure: Standard Freeze Frame

Dynamic

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| [LO]_Data Record | Adaptív távolságszabályozás, állapot |
|                  | [VO]_ACC_reversible_error            |

DTC-státusz

|            |                                         |
|------------|-----------------------------------------|
| 0          | 0x08                                    |
| 1          | passzív/szórványosan fennálló           |
| 2          | <nem támogatott>                        |
| 3          | <nem támogatott>                        |
| 4          | megeősítve                              |
| 5          | A hibatároló törlése óta tesztelve      |
| 6          | <nem támogatott>                        |
| 7          | <nem támogatott>                        |
| ERRORSTATE | Nincs bekapcsolva figyelmeztető kijelző |
| DTC_MASK   | sporadic                                |
|            | \$0C/2C                                 |

## C110BF0 (\$30087 / 196743) Autom. távolságszabályozás érzékelő Korlátozott látótávolság

DTC-szöveg: FCTSEN\_INC\_BLOCKAGE

DTC környezeti feltételek

|                                       |                                                    |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Dátum                                 | 16:11:02 - 13.01.2026                              |
| Kilométeróra állása                   | 388 667 km                                         |
| Prioritás                             | 6                                                  |
| Hibagyakoriség-számláló               | 5                                                  |
| Sikertelen tanulási folyamat számláló | 248                                                |
| Dinamikus környezeti adatok           | 02 85 93 02 8D 4C 10 11 0B 72 10 12 FC 80 10 2E 00 |

---

|                                             |                                         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ---                                         |                                         |
| [LO]_Basic Structure: Standard Freeze Frame |                                         |
| Dynamic                                     |                                         |
| ---                                         |                                         |
| [LO]_Data Record                            | 15-as kapocs feszültség                 |
| ---                                         |                                         |
|                                             | 14,7 V                                  |
| ---                                         |                                         |
| [LO]_Basic Structure: Standard Freeze Frame |                                         |
| Dynamic                                     |                                         |
| ---                                         |                                         |
| [LO]_Data Record                            | Vezérlőegység-hőmérséklet               |
| ---                                         |                                         |
|                                             | 26 °C                                   |
| ---                                         |                                         |
| [LO]_Basic Structure: Standard Freeze Frame |                                         |
| Dynamic                                     |                                         |
| ---                                         |                                         |
| [LO]_Data Record                            | Menetsebesség                           |
| ---                                         |                                         |
|                                             | 11,45 m/s                               |
| ---                                         |                                         |
| [LO]_Basic Structure: Standard Freeze Frame |                                         |
| Dynamic                                     |                                         |
| ---                                         |                                         |
| [LO]_Data Record                            | Hosszirányú gyorsulás                   |
| ---                                         |                                         |
|                                             | -0,44 m/s²                              |
| ---                                         |                                         |
| [LO]_Basic Structure: Standard Freeze Frame |                                         |
| Dynamic                                     |                                         |
| ---                                         |                                         |
| [LO]_Data Record                            | Adaptív távolságszabályozás, állapot    |
| ---                                         |                                         |
|                                             | [VO]_ACC_Off_MainSwitch_Off             |
| ---                                         |                                         |
| DTC-státusz                                 | 0x08                                    |
| 0                                           | passzív/szórványosan fennálló           |
| 1                                           | <nem támogatott>                        |
| 2                                           | <nem támogatott>                        |
| 3                                           | <nem támogatott>                        |
| 4                                           | megerősítve                             |
| 5                                           | A hibatároló törlése óta tesztelve      |
| 6                                           | <nem támogatott>                        |
| 7                                           | <nem támogatott>                        |
| ERRORSTATE                                  | Nincs bekapcsolva figyelmeztető kijelző |
| DTC_MASK                                    | sporadic                                |
|                                             | \$0C/2C                                 |

## ECU: 006C - Tolatókamera-rendszer

LL\_CamerSysRearViewUDS (EV\_CamSysRVRVCPANAMQBAB\_006011)

12.02.2026 14:21:18

Master - 001 Azonosítás12.02.2026 14:21:18 [Top^](#)Master - 002 Eseménymemória (0)12.02.2026 14:21:18 [Top^](#)

## ECU: 005F - 1. információs elektronika

LL\_InforContrUnit1UDS (EV\_MUStd4CTSAT\_001031)

12.02.2026 14:21:19

Master - 001 Azonosítás12.02.2026 14:21:19 [Top^](#)Master - 002 Eseménymemória (1)12.02.2026 14:21:19 [Top^](#)

Információk (1):

## B106713 (\$200 / 512) Jobb hátsó mélysugárzó hangszóró Szakadás

DTC-szöveg: Tieftonlautsprecher Kanal 1, Unterbrechung (DC-Diagnose)

DTC környezeti feltételek

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Dátum                                 | 14:56:02 - 18.09.2025 |
| Kilométeróra állása                   | 374 018 km            |
| Prioritás                             | 6                     |
| Hibagyakoriság-számláló               | 1                     |
| Sikertelen tanulási folyamat számláló | 207                   |
| Dinamikus környezeti adatok           | 02 86 80              |

---

---

[LO]\_Basic Structure: Standard Freeze Frame

Dynamic

---

[LO]\_Data Record

30-as kapocs feszültség

file:///C:/ProgramData/OS/SelfDiagnosticProtocols/2026000773\_WVGZZZ5NZKW863036\_2026-02-12\_14-21-56\_EGD-prot.html#N73695

11/16

|                                                           |                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2026. 02. 12. 14:24                                       | Öndiagnosztika-jegyzőkönyv                                                                   |
| ---                                                       | 12,8 V                                                                                       |
| DTC-státusz                                               | 0x09                                                                                         |
| 0                                                         | aktív/állandó                                                                                |
| 1                                                         | <nem támogatott>                                                                             |
| 2                                                         | <nem támogatott>                                                                             |
| 3                                                         | megerősítve                                                                                  |
| 4                                                         | A hibatároló törlése óta tesztelve                                                           |
| 5                                                         | <nem támogatott>                                                                             |
| 6                                                         | <nem támogatott>                                                                             |
| 7                                                         | <nem támogatott>                                                                             |
| ERRORSTATE                                                | static                                                                                       |
| DTC_MASK                                                  | \$0C/2C                                                                                      |
| ECU: 0001 - Motorelektronika                              | 12.02.2026 14:21:32                                                                          |
| LL_EnginContrModul1UDS (EV_ECM20TDI01104L906026QR_004012) |                                                                                              |
| Master - 001 Azonosítás                                   | 12.02.2026 14:21:32 <a href="#">Top^</a>                                                     |
| Master - 002 Eseménymemória (3)                           | 12.02.2026 14:21:32 <a href="#">Top^</a>                                                     |
| Elsődleges események (3):                                 |                                                                                              |
| P064C00 (\$1385 / 4997) Izzítási idő vezérlőegység        |                                                                                              |
| DTC-szöveg: Glow Plug Control Module                      |                                                                                              |
| DTC környezeti feltételek                                 |                                                                                              |
| Dátum                                                     | 14:28:39 - 13.01.2026                                                                        |
| Kilométeróra állása                                       | 388 660 km                                                                                   |
| Prioritás                                                 | 2                                                                                            |
| Hibagyakoriség-számláló                                   | 1                                                                                            |
| Sikertelen tanulási folyamat számláló                     | 255                                                                                          |
| Motorfordulatszám                                         | 944,00 1/min                                                                                 |
| Normált terhelésérték                                     | 29,8 %                                                                                       |
| Menetsebesség                                             | 0 km/h                                                                                       |
| Hűtőfolyadék-hőmérséklet                                  | 13 °C                                                                                        |
| Beszívott levegő hőmérséklete                             | 10 °C                                                                                        |
| Környezeti levegő nyomás                                  | 1 000 mbar                                                                                   |
| 30-as kapocs feszültség                                   | 14,540 V                                                                                     |
| Dinamikus környezeti adatok                               | 20 96 28 13 BB 00 00 11 89 00 11 1F 00 13 12 BD 00 B0 16<br>44 08 13 16 45 03 E0 16 25 0A 9C |
| ---                                                       |                                                                                              |
| Dynamic [LO]_Basic Structure: Standard Freeze Frame       |                                                                                              |
| Dynamic [LO]_Data Record                                  | Sikertelen tanulási folyamat számláló az OBD szerint                                         |
| Dynamic [LO]_Data Record                                  | 40                                                                                           |
| Dynamic [LO]_Basic Structure: Standard Freeze Frame       |                                                                                              |
| Dynamic [LO]_Data Record                                  | Elektromos fűtőberendezés, kikapcsolási feltételek                                           |
| [LO]_Bit 8                                                | 0                                                                                            |
| [LO]_Bit 9                                                | 0                                                                                            |
| [LO]_Bit 10                                               | 0                                                                                            |
| [LO]_Bit 11                                               | 0                                                                                            |
| [LO]_Bit 12                                               | 0                                                                                            |
| [LO]_Bit 13                                               | 0                                                                                            |
| [LO]_Bit 14                                               | 0                                                                                            |
| [LO]_Bit 15                                               | 0                                                                                            |
| [LO]_Bit 0                                                | 0                                                                                            |
| [LO]_Bit 1                                                | 0                                                                                            |
| [LO]_Bit 2                                                | 0                                                                                            |
| [LO]_Bit 3                                                | 0                                                                                            |
| [LO]_Bit 4                                                | 0                                                                                            |
| [LO]_Bit 5                                                | 0                                                                                            |
| [LO]_Bit 6                                                | 0                                                                                            |
| [LO]_Bit 7                                                | 0                                                                                            |
| Dynamic [LO]_Basic Structure: Standard Freeze Frame       |                                                                                              |
| Dynamic [LO]_Data Record                                  | Elektromos fűtőberendezés, relévezérlés                                                      |

## [LO]\_Data Record

|            |   |
|------------|---|
| ---        | 0 |
| [LO]_Bit 0 | 0 |
| [LO]_Bit 1 | 0 |
| [LO]_Bit 2 | 0 |
| [LO]_Bit 3 | 0 |
| [LO]_Bit 4 | 0 |
| [LO]_Bit 5 | 0 |
| [LO]_Bit 6 | 0 |
| [LO]_Bit 7 | 0 |

[LO]\_Basic Structure: Standard Freeze Frame  
Dynamic

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| ---              | Előízzítási idő |
| [LO]_Data Record |                 |
| ---              | 1 900 ms        |

[LO]\_Basic Structure: Standard Freeze Frame  
Dynamic

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| ---              | Izzítási állapot |
| [LO]_Data Record |                  |
| ---              | 176              |
| [LO]_Bit 8       | 0                |
| [LO]_Bit 9       | 0                |
| [LO]_Bit 10      | 0                |
| [LO]_Bit 11      | 0                |
| [LO]_Bit 12      | 0                |
| [LO]_Bit 13      | 0                |
| [LO]_Bit 14      | 0                |
| [LO]_Bit 15      | 0                |
| [LO]_Bit 0       | 0                |
| [LO]_Bit 1       | 0                |
| [LO]_Bit 2       | 0                |
| [LO]_Bit 3       | 0                |
| [LO]_Bit 4       | 1                |
| [LO]_Bit 5       | 1                |
| [LO]_Bit 6       | 0                |
| [LO]_Bit 7       | 1                |

[LO]\_Basic Structure: Standard Freeze Frame  
Dynamic

|                  |                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------|
| ---              | Izzítási ciklusok a hőmérséklet-határérték felett |
| [LO]_Data Record |                                                   |
| ---              | 2 067                                             |
| [LO]_Bit 8       | 0                                                 |
| [LO]_Bit 9       | 0                                                 |
| [LO]_Bit 10      | 0                                                 |
| [LO]_Bit 11      | 1                                                 |
| [LO]_Bit 12      | 0                                                 |
| [LO]_Bit 13      | 0                                                 |
| [LO]_Bit 14      | 0                                                 |
| [LO]_Bit 15      | 0                                                 |
| [LO]_Bit 0       | 1                                                 |
| [LO]_Bit 1       | 1                                                 |
| [LO]_Bit 2       | 0                                                 |
| [LO]_Bit 3       | 0                                                 |
| [LO]_Bit 4       | 1                                                 |
| [LO]_Bit 5       | 0                                                 |
| [LO]_Bit 6       | 0                                                 |
| [LO]_Bit 7       | 0                                                 |

[LO]\_Basic Structure: Standard Freeze Frame  
Dynamic

|                  |                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------|
| ---              | Izzítási ciklusok a hőmérséklet-határérték alatt |
| [LO]_Data Record |                                                  |
| ---              | 992                                              |
| [LO]_Bit 8       | 1                                                |
| [LO]_Bit 9       | 1                                                |
| [LO]_Bit 10      | 0                                                |
| [LO]_Bit 11      | 0                                                |
| [LO]_Bit 12      | 0                                                |
| [LO]_Bit 13      | 0                                                |
| [LO]_Bit 14      | 0                                                |
| [LO]_Bit 15      | 0                                                |
| [LO]_Bit 0       | 0                                                |
| [LO]_Bit 1       | 0                                                |
| [LO]_Bit 2       | 0                                                |

|            |   |
|------------|---|
| [LO]_Bit 3 | 0 |
| [LO]_Bit 4 | 0 |
| [LO]_Bit 5 | 1 |
| [LO]_Bit 6 | 1 |
| [LO]_Bit 7 | 1 |

[LO]\_Basic Structure: Standard Freeze Frame  
Dynamic

---  
[LO]\_Data Record  
---  
1.HS 1. külsőhőmérséklet-jeladó, alapérték  
-1,5 °C

## DTC-státusz

|            |                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------|
| 0          | 0xED                                                               |
| 1          | aktív/állandó                                                      |
| 2          | Az aktuális működési ciklusban nem lépett fel hiba                 |
| 3          | Az aktuális vagy utolsó menetciklusban hiba felismerve megerősítve |
| 4          | A hibatároló törlése óta tesztelve                                 |
| 5          | Hiba lépett fel a hibatároló törlése óta                           |
| 6          | Az aktuális működési ciklusban nem történt meg a tesztelése        |
| 7          | Egy vagy több figyelmeztető kijelző be                             |
| ERRORSTATE | static                                                             |
| DTC_MASK   | \$0C/2C                                                            |

## P055F00 (\$15CC / 5580) Motorolajnyomás Tartományon kívül

DTC-szöveg: Engine Oil Pressure Out of Range

## DTC környezeti feltételek

|                                       |                                                                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Dátum                                 | 07:02:17 - 14.01.2026                                                            |
| Kilométeróra állása                   | 388 750 km                                                                       |
| Prioritás                             | 2                                                                                |
| Hibagyakorosság-számláló              | 7                                                                                |
| Sikertelen tanulási folyamat számláló | 255                                                                              |
| Motorfordulatszám                     | 2 341,00 1/min                                                                   |
| Normált terhelésérték                 | 78,8 %                                                                           |
| Menetsebesség                         | 60 km/h                                                                          |
| Hűtőfolyadék-hőmérséklet              | 45 °C                                                                            |
| Beszívott levegő hőmérséklete         | 53 °C                                                                            |
| Környezeti levegő nyomás              | 970 mbar                                                                         |
| 30-as kapocs feszültség               | 13,320 V                                                                         |
| Dinamikus környezeti adatok           | 20 96 28 11 1A 06 39 11 BE 0B 30 17 6E 05 11 BC 34 8A 16<br>25 0B 14 16 2D 0B 1B |

---

---

[LO]\_Basic Structure: Standard Freeze Frame  
Dynamic

---  
[LO]\_Data Record  
---  
Sikertelen tanulási folyamat számláló az OBD szerint  
40

[LO]\_Basic Structure: Standard Freeze Frame  
Dynamic

---  
[LO]\_Data Record  
---  
Üzemanyag-fogyasztás  
15,93 l/h

[LO]\_Basic Structure: Standard Freeze Frame  
Dynamic

---  
[LO]\_Data Record  
---  
Motorolaj-hőmérséklet  
13,3 °C

[LO]\_Basic Structure: Standard Freeze Frame  
Dynamic

---  
[LO]\_Data Record  
---  
Olajnyomás-kapcsoló állapota  
5  
[LO]\_Bit 0 1  
[LO]\_Bit 1 0  
[LO]\_Bit 2 1  
[LO]\_Bit 3 0  
[LO]\_Bit 4 0  
[LO]\_Bit 5 0  
[LO]\_Bit 6 0

|                                                   |                                                                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| [LO]_Bit 7                                        | 0                                                                     |
| [LO]_Basic Structure: Standard Freeze Frame       |                                                                       |
| Dynamic                                           |                                                                       |
| ---                                               |                                                                       |
| [LO]_Data Record                                  | Olajfeltöltési szint                                                  |
| ---                                               | 53,800 mm                                                             |
| [LO]_Basic Structure: Standard Freeze Frame       |                                                                       |
| Dynamic                                           |                                                                       |
| ---                                               |                                                                       |
| [LO]_Data Record                                  | 1.HS 1. külsőhőmérséklet-jeladó, alapérték                            |
| ---                                               | 10,5 °C                                                               |
| [LO]_Basic Structure: Standard Freeze Frame       |                                                                       |
| Dynamic                                           |                                                                       |
| ---                                               |                                                                       |
| [LO]_Data Record                                  | 1.HS 1.üzemanyaghőm.-jeladó, alapérték                                |
| ---                                               | 11,2 °C                                                               |
| DTC-státusz                                       | 0x65                                                                  |
| 0                                                 | aktív/állandó                                                         |
| 1                                                 | Az aktuális működési ciklusban nem lépett fel hiba                    |
| 2                                                 | Az aktuális vagy utolsó menetciklusban hiba felismerve                |
| 3                                                 | Nincs igazolva                                                        |
| 4                                                 | A hibatároló törlése óta tesztelve                                    |
| 5                                                 | Hiba lépett fel a hibatároló törlése óta                              |
| 6                                                 | Az aktuális működési ciklusban nem történt meg a tesztelése           |
| 7                                                 | Nincs bekapcsolva figyelmeztető kijelző                               |
| ERRORSTATE                                        | static                                                                |
| DTC_MASK                                          | \$0C/2C                                                               |
| P103200 (\$25DA / 9690) NOx-érzékelő Jel túl nagy |                                                                       |
| DTC-szöveg: Sensor for NOX Signal too high        |                                                                       |
| DTC környezeti feltételek                         |                                                                       |
| Dátum                                             | 08:28:44 - 26.01.2026                                                 |
| Kilométeróra állása                               | 390 383 km                                                            |
| Prioritás                                         | 2                                                                     |
| Hibagyakoriság-számláló                           | 1                                                                     |
| Sikertelen tanulási folyamat számláló             | 255                                                                   |
| Motorfordulatszám                                 | 2 458,50 1/min                                                        |
| Normált terhelésérték                             | 63,5 %                                                                |
| Menetsebesség                                     | 130 km/h                                                              |
| Hűtőfolyadék-hőmérséklet                          | 93 °C                                                                 |
| Beszívott levegő hőmérséklete                     | 123 °C                                                                |
| Környezeti levegő nyomás                          | 980 mbar                                                              |
| 30-as kapocs feszültség                           | 13,320 V                                                              |
| Dinamikus környezeti adatok                       | 20 96 28 10 26 16 59 11 39 09 6F 10 C2 00 00 15 29 00 00              |
| ---                                               | 14 E2 03 AE                                                           |
| ---                                               |                                                                       |
| [LO]_Basic Structure: Standard Freeze Frame       |                                                                       |
| Dynamic                                           |                                                                       |
| ---                                               |                                                                       |
| [LO]_Data Record                                  | Sikertelen tanulási folyamat számláló az OBD szerint                  |
| ---                                               | 40                                                                    |
| [LO]_Basic Structure: Standard Freeze Frame       |                                                                       |
| Dynamic                                           |                                                                       |
| ---                                               |                                                                       |
| [LO]_Data Record                                  | 1.HS 1.lev.tömeg-mérő lev.tömeg, alapérték                            |
| ---                                               | 572,1 mg/löket                                                        |
| [LO]_Basic Structure: Standard Freeze Frame       |                                                                       |
| Dynamic                                           |                                                                       |
| ---                                               |                                                                       |
| [LO]_Data Record                                  | Befecskendezési mennyiség középértéke                                 |
| ---                                               | 24,15 mg/löket                                                        |
| [LO]_Basic Structure: Standard Freeze Frame       |                                                                       |
| Dynamic                                           |                                                                       |
| ---                                               |                                                                       |
| [LO]_Data Record                                  | 1.HS 1.kipufogógáz-visszavez. szelep, helyz-visszajelz - előírt érték |

|                                             |                                                               |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ---                                         | 0,00 %                                                        |
| [LO]_Basic Structure: Standard Freeze Frame |                                                               |
| Dynamic                                     |                                                               |
| ---                                         | SCR-kat u. NOX-érzék., lev.tömeg eltérésteszt engedélyezéshez |
| [LO]_Data Record                            |                                                               |
| ---                                         | 0,0 g                                                         |
| [LO]_Basic Structure: Standard Freeze Frame |                                                               |
| Dynamic                                     |                                                               |
| ---                                         | NOx-kibocsátás számított hatásfoka                            |
| [LO]_Data Record                            |                                                               |
| ---                                         | 0,942                                                         |
| DTC-státusz                                 | 0x64                                                          |
| 0                                           | passzív/szórványosan fennálló                                 |
| 1                                           | Az aktuális működési ciklusban nem lépett fel hiba            |
| 2                                           | Az aktuális vagy utolsó menetciklusban hiba felismerve        |
| 3                                           | Nincs igazolva                                                |
| 4                                           | A hibatároló törlése óta tesztelve                            |
| 5                                           | Hiba lépett fel a hibatároló törlése óta                      |
| 6                                           | Az aktuális működési ciklusban nem történt meg a tesztelése   |
| 7                                           | Nincs bekapcsolva figyelmeztető kijelző                       |
| ERRORSTATE                                  | sporadic                                                      |
| DTC_MASK                                    | \$0C/2C                                                       |

Készült: 2026.02.12. 13:02:00

## Járművizsgálati jegyzőkönyv

Rendszám: RIR307  
Alvázsám: ASZ  
Gyártmány: VOLKSWAGEN TIGUAN TIGUAN

km-óra:  
Motorkód: MSZ  
Típus:

**Mellső futómű ellenőrzés:**  
Oldalcsúszás értékek (m/km):

**Zajszint ellenőrzés:**  
Közelítéri zaj (dBA):

**Lengéscsillapítottság vizsgálat: (M)**  
(Maradó talperő értékek %-ban)

|    | Bal oldal | Jobb oldal | Eltérés: |
|----|-----------|------------|----------|
| 1. | 65,8      | 66,3       | 0        |
| 2. | 62,8      | 59,4       | 5        |
| 3. |           |            |          |

**Kipufogógáz emisszió értékek:**

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| CO (térfogat %) | COgáz (tf%) |
| HC (ppm)        | HCgáz (ppm) |
| Lambda          | Lambdagáz   |
| K               |             |

**Fékvizsgálat: (üzemi fék) (M)**

|    | Vezérlés<br>N/bar | Bal oldal<br>kN | Jobb oldal<br>kN | Eltérés<br>% |
|----|-------------------|-----------------|------------------|--------------|
| 1. | 33                | 2,14            | 2,46             | 13           |

| Bal ing.<br>% | Jobb ing.<br>% | Fékezetttség<br>% |
|---------------|----------------|-------------------|
| 21            | 21             | 99                |

|    |    |      |      |   |
|----|----|------|------|---|
| 2. | 78 | 1,60 | 1,77 | 9 |
|----|----|------|------|---|

|    |    |    |
|----|----|----|
| 24 | 11 | 99 |
|----|----|----|

3.

4.

5.

Teljes jármű: 99

**Fékvizsgálat: (rögzítő fék)**

|    |      |      |    |  |
|----|------|------|----|--|
| 1. |      |      |    |  |
| 2. | 2,47 | 2,10 | 15 |  |

80

3.

4.

Teljes jármű: 29

**Fényszóró beállítás:**

Tompított  
Fényerő (lux) Helyzet

Bal oldal  
Jobb oldal

Távolsági  
Fényerő (lux) Helyzet

**Tachográf ellenőrzés:**

W érték [imp/km]:  
Órajel pontosság [perc/nap]:  
Gördülő kerület [mm]:  
Sebességhatároló [km/h]:

**Szubjektív vizsgálat:**

**Szubjektív hibák száma:** Nincs felvett hiba!

Magyarázat: A = alkalmatlan, K = korlátozott, M = megfelelő, N = nem minősíthető

